


施工事例集 5 豊島栈道桥梁補修工事(広島県)



全景



施工前




施工前



施工後



施工中



施工後

工事データー

- 概要 塗膜除去
- 水圧 50Mpa 水温80℃
- 既存塗膜 エポキシ樹脂  
+硬質アクリルウレタン