


施工事例集 6 海岸橋脚補強目荒し工事(広島県)



施工前全景



施工前



施工前



施工後

工事データ

- 概要 チッピング工事
- 水圧 50Mpa

施工前

施工後

